

CNC-FRÄSNING AV KARMVIRKE:

- När blir snickaren mest utsatt för damm?
- Vad är det som gör att han får toppar i diagrammet?
- Kunde han ha gjort på annat sätt?
- Hur skulle du ha gjort?