



# SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM) Dnr: C 2023/1519

Riskprotokoll och handlingsplan – Fysisk arbetsmiljöromd

HÖGSKOLAN  
DALARNA

Datum: 2023-11-16 Organisatorisk enhet: ILU

<b>Organisatorisk enhet:</b> Institutionen för lärarutbildning	<b>Datum:</b> 2023-11-16	<b>Tid:</b> 9:00-12:00
---	-----------------------------	---------------------------

## Deltagare<sup>1</sup>:

Avdelningschef Maria Sundberg, HR-specialist Inger Brykt, fastighets/säkerhetsansvarig Jan Bjelvenmark, vaktmästare Henrik Englund, arbetsmiljöombud Farhana Borg, institutionsadministratör Hanna Rapp

## Lokaler<sup>2</sup>:

Smedjan plan 1 och 2

Hyttan källarplan: undervisningssalar och tillhörande förrådsutrymmen för kemi, biologi, fysik och teknik

Hyttan plan 3: undervisningssalar för bild, slöjd och musik

## Inkomna synpunkter<sup>3</sup>:

Medarbetarna vid ILU informerades mejlledes 2023-11-01 om den fysiska arbetsmiljöromden.

Medarbetarna uppmanades förmedla eventuella brister mejlledes senast 2023-11-10.

Synpunkt 1: Korridor utanför 1241 - Unken lukt

Synpunkt 2: 2210 - Missljud ventilation

Synpunkt 3: Stora personalmatsalen Hyttan, FÖ4, FÖ5, FÖ6 och dramasalen – Ej anpassade utrymmen/funktioner för rullstolsburna medarbetare.

Synpunkt 4: FÖ6 – Trappornas metallkant utgör en fallrisk

Föregående års handlingsplan:  Allt åtgärdat  Finns ej uppföljda punkter  
Följ upp. Kvarvarande åtgärder noteras i protokoll nedan.

Tillbud, olycksfall och incidenter: Genomgången:  Ja  Nej  
Att beakta under rond: -

Genomgång grunder för riskbedömning<sup>4</sup>: Riskklasser Låg Medel Hög

1. Hur sannolikt? 2. Vilken konsekvens? 3. Behov av åtgärd?		Konsekvens (Vilka konsekvenser kan det i värsta fall bli?)		
		Ofarlig eller bagatellskada	Kortare sjukskrivning	Dödsfall/livs-långa men
Sannolikhet (Hur sannolikt är det att händelsen/risikfaktorn inträffar?)	<b>Mycket vanligt</b>	Åtgärdas	Åtgärdas omedelbart	Åtgärdas omedelbart
	<b>Ganska vanligt</b>	Ej behov av åtgärd	Åtgärdas	Åtgärdas omedelbart
	<b>Osannolikt</b>	Ej behov av åtgärd	Ej behov av åtgärd	Åtgärdas

<sup>1</sup> Ange funktion och fullständigt namn (både för- och efternamn)

<sup>2</sup> Ange vilka byggnader och lokaler som ingår i den organisatoriska enhetens arbetsmiljöansvar (omfattas av den fysiska skyddsromden). Förslagsvis med bifogad ritning från Pythagoras.

<sup>3</sup> Ange hur synpunkter hämtats in. Ange synpunkter som kommit in och som inte är skyddsärenden, samt vart de hänvisas. Inkomna risker anges nedan i blanketten.

<sup>4</sup> Baserat på Prevent (2019e) *Fysisk arbetsmiljö hjälp dokument*. Hämtad 2019-10-01 från

<https://www.prevent.se/system/soksida/?searchQuery=fysisk+arbetsmilj%C3%B6>



**Grundprinciper riskeliminering:**

1. Ta bort risk
2. Bygg in
3. Minimera risk
4. Hantera risk

**Genomgång AFS:ar:** Nya: Ja

Borttagna:

Notera hur de olika lokalernas fysiska arbetsmiljö bedöms<sup>5</sup>: (okulär besiktning, ergonomisk arbetsplatsundersökning, inhämtade synpunkter från medarbetare, fördjupad riskanalys)

**Fysiska arbetsmiljöfaktorer att beakta:**

Luft och ventilation, Ljud och buller, Ljus och belysning, Ergonomi, Temperatur och klimat, Dator och bildskärmsarbete, Belastning och tunga lyft, Kemikaliearbeten, Maskiner, och Personlig skyddsutrustning

<sup>5</sup> Förslagsvis används ritning från Pythagoras och notering görs antingen direkt på ritning eller noteras i protokollet.

## Okulär besiktning

RISKER		ÅTGÄRDER				KONTROLL	
Lokal	Risk	Riskklass			Händelseansvarig	Planeras vara klart	Risk åtgärdad och kontrollerad
		Låg	Medel	Hög			
2210	Missljud ventilation (högfrekvent ljud) <i>Påverkar arbetsmiljön</i>	x			Masmästaren	15 jan 2024	
Korridor utanför 1241	Unken lukt i korridoren utanför Valborg <i>Påverkar arbetsmiljön</i>	x			Deltagare vid ronden	16 nov 2023	
Stora personalmatsalen Hyttan	Anpassningsbart matbord saknas (høj- och sänkbart). Ej anpassat för rullstolsburna medarbetare. <i>Risk för personskada</i>		x		Anna Åkerstedt	15 jan 2024	
A353 Dramasalén	Dramasalén behöver anpassas för rullstolsburna medarbetare. <i>Påverkar arbetsmiljön</i>		x		Anna Åkerstedt	15 jan 2024	
FÖ4 FÖ5 FÖ6	Automatiska dörröppnare saknas <i>Påverkar arbetsmiljön</i>	x			Jan Bjelvenmark	15 jan 2024	
FÖ6	Några lampor i trappen är ur funktion. Olika nivåer/längd på trappstegen. Metalkant på trappstegen. <i>Risk för personskada</i>	x			Henrik Englund och Jan Bjelvenmark	15 jan 2024	



HÖGSKOLAN  
DALARNA

## SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM) Dnr: C 2023/1519


Riskprotokoll och handlingsplan – Fysisk arbetsmiljöromd


Datum: 2023-11-16 Organisatorisk enhet: ILU

### Uppsamlande avstämning

Fanns höga risker som omedelbart måste åtgärdas: X Nej ___ Ja Om ja agera direkt	
Finns någon övergripande synpunkt på fysiska arbetsmiljön: -	
Saker att ta med sig och tänka på till nästa år: -	

  
Ansvarig chef

  
Sekreterare

  
Arbetsmiljöombud

Sändlista:  
Diariet  
Deltagare enligt ovan  
Ansvariga för åtgärder  
Lokal arbetsmiljökommitté

Tillgängliggör för berörd personal.